



熊本地震建物被害(木造)



屋根部分のみ残して倒壊



1階部分がすべて倒壊



外壁被害



住宅が倒壊し、前面道路(歩道部分)を閉塞している