



平成30年北海道胆振東部地震 被害写真



厚真町幌内
厚幌ダム周辺で、山腹斜面上部から多数の表層崩壊が発生した（撮影・写真提供:株式会社パスコ/国際航業株式会社）